





- 1) PANOYA MUTLAKA 2024 VEYA SONRASI YAZILIM ATINIZ.
- 2) SİSTEM AÇILDIKTAN SONRA KABİN KASEDİ KAYIT ALMIYOR İSE ACOP KABLOSUNU TAMAMEN SÖKÜP TAKINIZ.
- 3) KABİN KASEDİ İÇİN TEKRAR 2024 VEYA SONRASI YAZILIM ATINIZ.



- 1) MAKE SURE TO UPDATE THE SOFTWARE ON THE PANEL TO THE 2024 VERSION OR LATER.
- 2) AFTER THE SYSTEM IS TURNED ON, IF THE COP DOES NOT CONNECT, UNPLUG THE ACOP CABLE COMPLETELY AND PLUG IT AGAIN.
- 3) REINSTALL THE 2024 SOFTWARE OR LATER FOR THE COP



- 1) ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ НА ДОСКУ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 2024 ГОДА ИЛИ НОВЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
- 2) ЕСЛИ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАПИСЬ НА КАССТЕ КАБИНЫ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ, ПОЛНОСТЬЮ ОТСОЕДИНИТЕ И ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ
- 3) СНОВА УСТАНОВИТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 2024 ГОДА ИЛИ БОЛЕЕ ПОЗДНЕЙ ВЕРСИИ ДЛЯ КАССЕТНОГО БЛОКА.



- 1- تأكد من إضافة برنامج 2024 أو إصدار أحدث إلى اللوحة
- 2- إذا لم يتم تسجيل الطلب الداخلي بالكامل وقم بتوصيله.
- 3- يرجى إضافة البرنامج عام 2024 أو البرنامج الاحدث (COP) الى الطلب الداخلي



BU GÜNCELLEME İŞLEMİ ARKEL PANO SERİ TESİSATLAR İÇİN GEÇERLİDİR.
THIS UPDATE IS VALID FOR ARKEL PANEL SERIAL INSTALLATIONS